

## Mercedes-Benz 1422 Drehleiter 30 Mtr.. 1422 Drehleiter 30 Mtr..

### Allgemeine Merkmale

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Marke                   | Mercedes-Benz    |
| Unterkategorie          | LKW-Arbeitsbühne |
| Zählerstand             | 87.433km         |
| Baujahr                 | 1992             |
| Datum der Erstzulassung | 01-01-1992       |
| Farbe                   | Orange           |
| Zustand                 | Gebraucht        |
| Kraftstoff              | Diesel           |
| Emissionsklasse         | Euro 2           |
| Referenz                | MF-1422          |



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228




MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228

### Eigenschaften

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 13.625kg |
| Kabine                   | cabin.   |
| Zylinderkapazität        | 11.309cc |

### Technische Spezifikationen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Anzahl der Achsen   | 2              |
| Achsenkonfiguration | 4x2            |
| Übertragung         | Schaltgetriebe |
| Vermögenswerte      | 160kw          |

## Beschreibung

marcel@flinkers.de 01729223228. DB 1422 mit gebrauchtsuren,Drehleiter Marke METZ DLK 30 mit PLC-Steuerung, Sofort einsatzbereit, Super Sauber .  
\*\*mail:marcel@flinkers.de Mobil: 0049-1729223228. Die im Internet gemachten Angaben sind keine zugesicherten Eigenschaften. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp-, Datenübermittlungs- und Eingabefehler.\*\* \*\*Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.\*\* \*\*verkauf laut unsere AGB !! Siehe Homepage !!\*\* \*\*Netto Verkauf innerhalb der EU wird nur noch Mit Mwst-Kautio und den nachweiss der Zulassung im bestimmungsland (Gelangsbestätigung) durchgeführt\*\* = Weitere Informationen = Umweltplakette: rot Schäden: keines = Firmeninformationen = Mit blanco brief ,production 2013 .Brandschaden.