

Mercedes-Benz Sprinter 209 II Kasten 209/211/213/215 CDI

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Sprinter 209
Unterkategorie	Kastenwagen
Zählerstand	198.766km
Baujahr	2007
Datum der Erstzulassung	01-11-2007
Farbe	Witz
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 4
Referenz	MF-80



Eigenschaften

Ledig gewicht	2.085kg
Belastbarkeit	915kg
Zulässiges Gesamtgewicht	3.000kg
Zylinderkapazität	2.148cc

Technische Spezifikationen

Übertragung	Schaltgetriebe
Vermögenswerte	80kw

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör = - Zwischenwand = Anmerkungen = **marcel@flinkers.de 01729223228. Sonderausstattung: ** Fenster für hintere Türen, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Holzfußboden im Laderaum, Laderaumtrennwand mit Fenster, Rückspiegel innen, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz **Weitere Ausstattung: ** 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrerseite, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 74 Ah, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Handschuhfach abschließbar, Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad), Karosserie/ Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Motor 2,1 Ltr. - 80 kW CDI KAT, Radstand 3665 mm, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wärmeschutzverglasung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t Sprinter 311 cdi mit gebrauchts Spuren, Voll fahrbereit. keine mwst. = Weitere Informationen = Länge/Höhe: L2H2 Umweltplakette: grün Schäden: keines = Firmeninformationen = Mit blanco brief ,production 2013. Brandschaden.

Zubehör

- ESP
- Lenkhilfe
-

-
-
-