

Mercedes-Benz Sprinter 311 II Kombi 311/315 CDI Klima Automatic

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Sprinter 311
Unterkategorie	Minivan
Zählerstand	380.655km
Baujahr	2008
Datum der Erstzulassung	01-03-2008
Farbe	Witz
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 4
Referenz	MF-55



Eigenschaften

Zylinderkapazität	2.148cc
-------------------	---------

Technische Spezifikationen

Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	80kw

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör = - Airbags vorn - Getöntes Glas = Anmerkungen = **marcel@flinkers.de 01729223228. Im kunden auftrag.
Sonderausstattung:** Anhängersteckdose 13-polig, Außentemperaturanzeige, Entfall Laderaum / Schiebetür, Heckscheibe heizbar, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Rückspiegel innen, Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz, Stabilisator hinten verstärkt, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßdämpfer verstärkt, Vorderachse verstärkt **Weitere Ausstattung:** 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 74 Ah, Bodengruppe Kombi Ausführung, Dachverkleidung, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Fenster für hintere Türen, Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Heckscheibenwischer, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Handschuhfach abschließbar, Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad), Holzfussboden im Laderaum, Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard, Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, Motor 2,1 Ltr. - 80 kW CDI KAT, PKW-Zulassung, Radstand 3665 mm, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Verglasung rundum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Zusatzheizung (Luft) elektrisch, Generator 180 A Sprinter 311 Cdi mit gebrauchtspuren, Klima, Automatic, Dreh-sitze, Rollstuhlgerichtet-Hebeubühne, Ahk, Etc, Etc..... = Weitere Informationen = Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch (WLTP): 9,6 l/100km CO₂-Emission (WLTP): 255 g/km Umweltplakette: grün Zahl der Eigentümer: 3 HU (TÜV): geprüft bis 02.2028 Schäden: keines = Firmeninformationen = Mit blanco brief ,production 2013 .Brandschaden.

Zubehör

- Airbags
- Automat
- ESP
- Regensensor
- Wegfahrsperr
- Lenkhilfe
- Verwärmungsautomatik
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel

-
-
-
-
-
-
-