

Mercedes-Benz Vito Kasten 110/114/116/119 CDI FWD kompakt WORK

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Vito
Unterkategorie	Kastenwagen
Zählerstand	139.520km
Baujahr	2018
Datum der Erstzulassung	01-02-2018
Farbe	Witz
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	MF-109



Eigenschaften

Ledig gewicht	1.756kg
Belastbarkeit	1.044kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.800kg
Zylinderkapazität	1.598cc

Technische Spezifikationen

Übertragung	Schaltgetriebe
Vermögenswerte	65kw

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör = - Parksensoren hinten - Parksensoren vorn - Zwischenwand = Anmerkungen = **marcel@flinkers.de 01729223228.

Sonderausstattung:** Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player), Holzfussboden im Laderaum, Zweibege Lautsprecher vorn **Weitere Ausstattung:** 3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide, Außentemperaturanzeige, Befestigungsschienen für Dachträger, Bremssystem mit ABS+ASR, Deckenleuchte im Laderaum, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 185 A, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Haltegriff Beifahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, Karosserie/Aufbau: Kompakt, Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr., Laderaumtrennwand durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Motor 1,6 Ltr. - 65 kW CDI KAT, Nebelschlussleuchte, Radstand 3200 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rawson, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, Verkleidung Fenstersäulen, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Verzurrachsen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Zul. Gesamtgewicht 2,80 t DB Vito 109 mit frontschaden,Front-airbag offen,Klimatr,Schalter,Tempomat,3 Sitze,Schiebe tür rechts,Heckklappe,radstand 3200 mm,nur 139 Tkm....wasser kuhler OKE.... = Weitere Informationen = Umweltpaket: grün HU (TÜV): geprüft bis 12.2026 = Firmeninformationen = Mit blanco brief ,production 2013 .Brandschaden.

Zubehör

- Climate control
- Geschwindigkeitsregelanlage
- ESP
- Parkassist
- Lenkhilfe
- Parksensoren

-
-
-
-
-