



Mercedes-Benz Vito Kasten/116 CDI, RWD extralang

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Vito
Unterkategorie	Kastenwagen
Zählerstand	408.332km
Baujahr	2019
Datum der Erstzulassung	01-09-2019
Farbe	Schwarz
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	MF-116

Eigenschaften

Ledig gewicht	1.806kg
Belastbarkeit	994kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.800kg
Zylinderkapazität	2.143cc

Technische Spezifikationen

Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	120kw

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör = - Parksensoren hinten - Parksensoren vorn - Zwischenwand = Anmerkungen = **marcel@flinkers.de 01729223228.

Sonderausstattung:** Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, BlueEfficiency-Paket, Dachreling, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Getränkehalter vorn (doppelt), Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Holzfussboden im Laderaum, Komfort-Klimaautomatik Thermotronic, Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, Kraftstofftank: vergrößert, Kühlergrill verchromt, Laderaumleuchte LED, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner, Metallic-Lackierung, Mittelkonsole mit Staufach, Park-Paket, PTC Heater, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Stoßfänger / Stoß-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert, Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Brustgurt, Vlies-Batterie 92 Ah, Wärmeschutzverglasung, Zweifach Lautsprecher vorn **Weitere Ausstattung:** 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Außenspiegel asphärisch, beide, Außentemperaturanzeige, Befestigungsschienen für Dachträger, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungssensor), Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 150 A, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Haltegriff Beifahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: extra lang, Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Laderaumtrennwand durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Nebelschlussleuchte, Radstand 3430 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Verkleidung Fenstersäulen, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, Wartungsintervall-Anzeige Assyst DB Vito 116 Lange radstand ,Gebrauchtschäden,Klima,Automatic,Schiebe tur rechts,Heck flugeltüren,3-Sitze-stof- schwarz, 1e-hand, tuv bis 9-2026..... = Weitere Informationen = Länge/Höhe: L2 Umweltplakette: grün Schäden: keines = Firmeninformationen = Mit blanco brief ,production 2013 .Brandschaden.

Zubehör

- Automat
- Climate control
- Geschwindigkeitsregelanlage
- ESP
- Metallic paint
- Parkassist
- Lenkhilfe

- Parksensoren
-
-
-
-
-