



Opel Astra K Sports Tourer AUTOMATIC.

Allgemeine Merkmale

Marke	Opel
Modell	Astra
Unterkategorie	Kombi
Zählerstand	137.443km
Baujahr	2020
Datum der Erstzulassung	01-03-2020
Farbe	Schwarz
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6d
Referenz	MF-14



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228



MF 01729223228

Eigenschaften

Zylinderkapazität

1.496cc

Opel Astra K Sports Tourer AUTOMATIC.

Technische Spezifikationen

Übertragung Automatisch

Vermögenswerte 90kw

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör = - Airbags vorn - Dachschienen - Nebelscheinwerfer - Parksensoren hinten - Parksensoren vorn - Seitenairbags - Start/Stop-System = Anmerkungen = **marcel@flinkers.de 01729223228. Sonderausstattung:** Audio-Navigationssystem Multimedia Navi, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Edition plus-Paket, Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Fußmatten Velours, Leichtlaufreifen, Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Reserverad in Fahrbereifung, Stahlfelgen 6,5x16 (Design- / Strukturrad) **Weitere Ausstattung:** Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Bluetooth Audio-Streaming, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Ecoflex, Elektrische Schnellheizung (Quickheat), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (9-Stufen), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Laderaumabdeckung, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Licht-Paket, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, PowerFlex Bar Adapter, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Türgriffe außen Wagenfarbe Opel Astra Sports tourer mit Motor defect,motor lauft,Klimatr,Automatic,Navigation,FFB, Alu felgen,Stof,Etc,etc..... = Weitere Informationen = Umweltplakette: grün Zahl der Eigentümer: 1 = Firmeninformationen = Mit blanco brief ,production 2013 .Brandschaden.

Zubehör

- Airbags
-
- Automat
-
- Climate control
- Geschwindigkeitsregelanlage
-
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Isofix
- Light (metallic) rims
- Metallic paint
-
- Parkassist
- Parksensoren
-
- Wegfahrsperre
- Sitzheizung
- Lenkhilfe