




Opel Insignia A Lim. Sport

Allgemeine Merkmale

Marke	Opel
Modell	Insignia
Unterkategorie	Stretchlimousine
Zählerstand	107.443km
Baujahr	2012
Datum der Erstzulassung	01-07-2012
Farbe	Witz
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 5
Referenz	MF-12



Eigenschaften

Zylinderkapazität

1.956cc

Opel Insignia A Lim. Sport

Technische Spezifikationen

Übertragung

Schaltgetriebe

Vermögenswerte

96kw

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör = - Airbags vorn - Multifunktionales Lenkrad - Nebelscheinwerfer - Parksensoren hinten - Parksensoren vorn - Seitenairbags = Anmerkungen = **marcel@flinkers.de 01729223228. Sonderausstattung:** LM-Felgen 8x18 (5-Doppelspeichen, Bicolor), Parkpilotsystem, Pedale Aluminium, USB-Schnittstelle **Weitere Ausstattung:** Airbag Fahrer-/ Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Audio-Navigationssystem SD Navi 900, Audiobedienung am Lenkrad, Ausstiegsleuchten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Check-Control-System, Doppeltonfanfare, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrwerk FlexRide Premium, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom, Feststellbremse elektrisch, Frontscheibe getönt, Getränkehalter, Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Lenkrad (Sport), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten im Fond, Leseleuchten vorn (2), Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne hinten, Motor 2,0 Ltr. - 96 kW CDTI, Premium-Sitz vorn links, Raucher-Paket, Reifen 245/45 R18 .W, Reifen-Reparaturkit, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Servolenkung hydraulisch, Sitz-Komfort-Paket 1, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Wärmeschutzverglasung Opel Insignia Diesel Limousine mit leichter heckschaden,Voll fahrbereit,Sauber auto,Klimatr, Schalter,Alu,FFB, 107 Tkm... = Weitere Informationen = Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch (WLTP): 5,8 l/100km CO₂-Emission (WLTP): 154 g/km Umweltplakette: grün Zahl der Eigentümer: 2 = Firmeninformationen = Mit blanco brief ,production 2013 .Brandschaden.

Zubehör

-
- Airbags
-
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
-
- Climate control
- Geschwindigkeitsregelanlage
-
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- ESP
- Isofix
- Light (metallic) rims
-
-
- Parkassist
- Parksensoren
-
-

- Wegfahrsperre
- Lenkhilfe